



写真25 中村特別支援学校 車寄せの屋根の雨漏りか所



写真26 中村特別支援学校 車寄せの屋根の雨漏りで外装剥離寸前。



写真27 中村特別支援学校 車寄せ屋根の雨漏りで柱にシミ、カビ、汚損。



写真28 中村特別支援学校 狭い給食室



写真29 中村特別支援学校 狭い給食室