



写真20 中村小学校 廊下の段差、ベニ
ア板でスロープを付けて応急対応



写真21 中村小学校 窓枠下のコンクリート欠損



写真22 中村小学校 床タイルの剥離



写真23 中村小学校 ベランダ立ち上がり部の亀裂



写真24 中村小学校 ベランダ手すり取り
付け部の腐食、欠損